

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02881	車名 コンドル	形状 アルミウイング パワーゲート ワイド ベッド付		
初年度 平成26年08月	型式 TKG-MK38L	車体番号 MK38L-30313		
乗員 2人	走行距離 519,508 km	最大積載量 2,350 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 2014/7 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック 2014/7 極東開発 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ(カラー), キセノンライト, UDPC, スーパーPMクリーナー
--


外寸(長さ) 8,630 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,360 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2200mm リア門2100 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スベア	10		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 リア側ブレーキホースオイル滲み
----------------------	-------------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル割れ穴、テープ補修 ・リア支柱凹み ・エアクリ取付カバーテープ止め
--------------	--

