

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02861	車名 プロフィア	形状 トラクタヘッド リアエアサス ハイルーフ 第5輪11.5t		
初年度 平成28年05月	型式 QPG-SH1EDDG	車体番号 SH1EDD-12632		
乗員 2人	走行距離 361,604 km	最大積載量 11,500 kg	排気量 12,910 cc	車検期限 抹消
上物 (カプラー) ソーシン HMV-13-B G1-20407				

シフト プロシフト	原動機 E13C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 410-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	アルミホイール、キーレス、リターダ、キセノンライト、VSC、ESスタート、スキャンングルーズ (メッキ)ミラー、ミラステー、コーナーパネル、ワイパーパネル、グリル、バンパー
-------	---


外寸(長さ) 5,520 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,470 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 295/80R22.5	リア 275/80R22.5
---------------------	-------------------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・エア漏れ

