

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02848	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成28年07月	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7097349		
乗員 2人	走行距離 522,205 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/7 東プレ XV42LOC-U -30℃設定 エバハウス 2016/7 東プレ F163464 リア観音扉 サイドドア システムフロアー ラッシング2段 断熱75mm 2016/6 極東開発 格納ゲート 箱内リモコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ, アルミホイール, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, HSA (メッキ)ミラー, コーナーパネル, グリル, パンパー
-------	--


外寸(長さ) 8,820 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,330 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2160mm 門口2150 mm

タイヤ状態(分山)	5	5		
	5	5	5	5
	スベア	10		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 ラジエーターリザーブタンク内白濁浮き	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 クロスメンバー錆	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>箱内傷凹み</li> <li>ルーフパネル補修(ミラーステア取付部)</li> <li>PG左右アームシリンダーオイル滲み</li> <li>センターコンソール蓋割れ</li> </ul>
--------------------	---

