

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02761	車名 キャンター	形状 セーフティーローダー カスタム		
初年度 平成28年11月	型式 TPG-FEB50	車体番号 FEB50-551248		
乗員 3人	走行距離 175,811 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/10 ユニック UC-35NERS ネオ5 ラジコン ウインチ 油圧リアゲート アオリ開閉式 丸かんフック20対				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ, キーレス,DPF, EZGO (メッキ)Fグリル、グリル、コーナー
-------	---


外寸(長さ) 7,590 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,290 mm
内寸(長さ) 5,700 mm	内寸(幅) 2,120 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 205/70R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル凹み ・床後部補修跡 ・横根太一部補修跡 ・リア縦根太補修跡 ・PTO作動油しみ ・リアゲート補修跡 ・ボデー各所傷

