

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02775	車名 コンドル	形状 低温冷凍車 ワイド リアエアサス		
初年度 平成27年10月	型式 TKG-MK38C	車体番号 MK38C-30895		
乗員 2人	走行距離 284,012 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 2015/06 菱重 TDJS40A-L2 -30°C設定 エバハウス 2015/07 トランテックス リア観音扉 サイド観音扉 ラッシング2段 断熱55mm				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 黄/紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, EHS
--


外寸(長さ) 8,460 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,580 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,300 mm	内寸(高さ) 2380mm 門口2320 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 冷間時燃料下がりにてエンジン始動悪い	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み
--------------	-------------------

