

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------|------------|
| 管理No G-02816 | 車名 ファイター | 形状 2.9t吊5段クレーン アルミブロック 増トン ベッド付 リアエアサス | | |
| 初年度 平成27年12月 | 型式 QKG-FK65FZ | 車体番号 FK65FZ-586276 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 505,091 km | 最大積載量 7,100 kg | 排気量 7,540 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2015/11 ユニック URU375N フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 造りボディー 3方開 床フック15対 スタンション(丸管)5対 床鉄板張り | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 6M60 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 270-ps |
| 車体色 黒 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|---|
| その他装備 バックカメラ, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, EZGO |
|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,560 mm | 外寸(幅) 2,330 mm | 外寸(高さ) 3,000 mm |
| 内寸(長さ) 5,520 mm | 内寸(幅) 2,190 mm | 内寸(高さ) 400 mm |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) | | | |
| 8 | 8 | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | |
| スペア | 5 | | |

| | |
|-------------|----|
| キャブ内部 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有り |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 265/70R19.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| エンジン状態 Fクランクシールオイル漏れ | ミッション、デフ状態 良好 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|--------------|---|
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ アオリ内側傷凹み ・ クレーンワイヤーキンク ・ ブーム起伏シリンダーオイル滲み |
|--------------|---|

