

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No G-02806 | 車名 レンジャー | 形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付 | | |
| 初年度 平成28年03月 | 型式 TKG-FD9JLAA | 車体番号 FD9JLA-17265 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 389,429 km | 最大積載量 2,350 kg | 排気量 5,120 cc | 車検期限 令和7年11月05日 |
| 上物 2016/1 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 床フック4対 引出しフック7対 床縞鉄板張り | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 J05E | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 210-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|--------------------------------|
| その他装備 ETC2.0,キセノンライト,ESスタート |
|--------------------------------|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,450 mm | 外寸(幅) 2,230 mm | 外寸(高さ) 3,000 mm |
| 内寸(長さ) 5,560 mm | 内寸(幅) 2,160 mm | 内寸(高さ) 400 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | スベア | 欠 | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スベア | 欠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| フロント 245/80R17.5 | リア 225/90R17.5 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-------------|----|
| キャブ内部 汚れ | 中 |
| シート破れ | 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| エンジン状態 インタークーラー～タービンホース部オイルしみ | ミッション、デフ状態 TMオイル漏れ |
|----------------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------|---|
| フレーム状態 錆小 | 車輛状態 ・クレーンワイヤーキンク ・内板一部割れ ・ボディー各所傷凹み |
|--------------|---|

