

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02875	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルフラットロー		
初年度 平成25年06月	型式 TKG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7038508		
乗員 3人	走行距離 797,422 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/5 菱重 TDJS40A-L2 エバハウス -30℃設定 2013/5 日本フルハーフ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床織アルミ 断熱50mm 2013/5 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト,ASR


外寸(長さ) 6,480 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ) 4,420 mm	内寸(幅) 2,020 mm	内寸(高さ) 1,860 mm

タイヤ状態(分山)			
10	10		
10	10	10	10
スペア	8		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 195/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス	
飛び石有 Fガラス左2カ所割れ1cm	



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ラジエーター水漏れ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・キーレス不良 外気温10℃ スタート 2.7℃→1h -4.1℃ 2h -12.2℃ →5h-12.8℃

