

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02372	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平																		
初年度 平成23年07月	型式 BDG-FC6JKWA	車体番号 FC6JKW-15289																		
乗員 3人	走行距離 123,459 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,720 cc	車検期限 抹消																
上物 2011/6 ユニック URU344 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対																				
シフト F6	原動機 J05D	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps																
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有																
ABS 有	電動ミラー 左																			
その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト																				
外寸(長さ) 8,140 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,920 mm																		
内寸(長さ) 5,650 mm	内寸(幅) 2,150 mm	内寸(高さ) 400 mm																		
タイヤ状態(分山) <table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8			8	8	8	8					スベア	10			キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有り		
8	8																			
8	8	8	8																	
スベア	10																			
フロント 225/90R17.5	リア 〃	フロントガラス 飛び石有																		

修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 タービン、インタークーラーホース部オイルしみ		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済) 左リアフレームフック部曲り		車輛状態 ・ クレーンワイヤーキンク ・ 左ドア内側凹み ・ 外装仕上げ済み ・ 床アピトン新品張り替え済	

GROOWAVE

Truck dealer