

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02836	車名 ファイター	形状 2.9t吊5段クレーン付セーフティローダー カスタム ワイド 増トン		
初年度 平成27年03月	型式 QKG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-583403		
乗員 2人	走行距離 253,825 km	最大積載量 5,600 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年09月21日
上物 2014/5 タダノ ZE365HRES フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2015/2 花見台 SF82AA ラジコン ウインチ 油圧あゆみ 床フック10対 センターフック6ヶ スタンション1対				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,リターダ,キセノンライト,ドラレコ,EZGO (メッキ)ミラー、ミラーステー、コーナーパネル、グリル、バンパー
-------	---


外寸(長さ) 9,010 mm	外寸(幅) 2,470 mm	外寸(高さ) 3,150 mm
内寸(長さ) 5,670 mm	内寸(幅) 2,380 mm	内寸(高さ) 70 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	欠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイルしみ オイルクーラー部オイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・エア漏れ ・ボディスライドシリンダーオイルしみ ・歩み板シリンダーオイルしみ ・クレーンワイヤーキンク
--------------	---

