

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02811	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 令和5年02月	型式 2RG-XZU600X	車体番号 XZU600-0043204		
乗員 3人	走行距離 35,038 km	最大積載量 200 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2023/1 アイチ SH11C1RN 電工仕様 作業床高さ11m 絶縁バケット200kg サブバッテリー デジタルアワメーター アースリール 充電コンセント アワメーター：900h				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ドラレコ DPR, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS)
-------	--


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,840 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	8	5	□	□	8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	10	□	
8	5																
□	□																
8	8	8	8														
□	□	□	□														
スペア	10	□															

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・AC冷たい風出ない ・バケット傷凹み
--------------	--------------------------------

