

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02792	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成25年09月	型式 TKG-XZU600E	車体番号 XZU600-0005183		
乗員 3人	走行距離 34,003 km	最大積載量	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2013/8 タダノ AT-121TG 作業床高さ11.9m バケツ200kg アワメーター：2836h				

シフト F5	原動機 N04C-UP	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,アイドリングストップ,ハロゲンライト,DPR,ESスタート
--


外寸(長さ) 5,070 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 3,160 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	10									8	8	8	8							スベア	欠		
	8	10																							
	8	8	8	8																					
	スベア	欠																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・キャブバックパネル凹み ・ブーム後方カバー凹み ・バケツ傷凹み ・リアフェンダー曲り
----------------	--

