

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02800	車名 レンジャー	形状 2.9t吊3段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン		
初年度 平成25年11月	型式 QKG-FE7JLAA	車体番号 FE7JLA-11098		
乗員 2人	走行距離 453,377 km	最大積載量 7,300 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 タダノ ZE363HRE フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2013/11 小平 3方開 丸かんフック4対 引出しフック6対 床鉄				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0,スベアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPR, ESスタート (メッキ)Fバンパー, コーナ
-------	--


外寸(長さ) 9,280 mm	外寸(幅) 2,330 mm	外寸(高さ) 2,940 mm
内寸(長さ) 5,555 mm	内寸(幅) 2,240 mm	内寸(高さ) 600 mm

タイヤ状態(分山)			
	10	10	
8	8	8	8
スベア	8		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ アオリ内張り傷凹み ・ 一部横根太割れ ・ クレーンワイヤーキンク ・ アンテナ欠
--------------	---

