

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02993	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成30年11月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-107588		
乗員 2人	走行距離 423,563 km	最大積載量 2,100 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2018/8 菱重 TDJS50DA-L2 エバハウス -30°C設定 2018/8 トランテックス リア観音扉 サイドドア ラッシング2段 床キーストン ジョロダレーレル4本 断熱材リア80mmサイド50mm 2018/8 新明和 格納ゲート 箱内リモコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 シルバー ラメ有	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, エアサスコントローラー, ナビ, ESスタート, 車両ふらつき警報, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS) (メッキ)ミラー、ミラーステア、コーナーパネル、グリル、バンパー
--


外寸(長さ) 8,640 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,240 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,320 mm	内寸(高さ) 2070mm 門口2030 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5							スベア	5		
	5		5																						
	5	5	5	5																					
	スベア	5																							

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み ・パワーゲート左アームシリンダーオイル滲み ・スタート10°C→0°Cまで20分
--------------	--

