

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | |
|----------|--|----------------|
| 管理No | 車名 | 形状 |
| G-03058 | エルフ | 高所作業車 |
| 初年度 | 型式 | 車体番号 |
| 平成28年03月 | TKG-NKR85YN | NKR85Y-7006227 |
| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 |
| 3人 | 70,601 km | 100 kg |
| 排気量 | 2,990 cc | 車検期限 |
| | | 抹消 |
| 上物 | 2016/3 アイチ SN15B 電工仕様 作業床高14.6m バケット250kg サブバッテリー トータルアワーメーター：6047h ユニットアワーメーター：2616h | |

| | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------|
| シフト | 原動機 | ICターボ | 燃料 | 馬力 |
| F6 | 4JJ1 | 有 | 軽油 | 150-ps |
| 車体色 | AC | PS | PW | エアバッグ |
| 白 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ABS | 電動ミラー | | | |
| 有 | 左 | | | |

| |
|------------------------------------|
| その他装備 |
| ETC1.0,バックカメラ,キーレス,ハロゲンライト,ASR,HSA |


| | | |
|----------|----------|----------|
| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
| 5,600 mm | 1,940 mm | 3,330 mm |

| | | |
|--------|-------|--------|
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
| | | |

| | |
|-----------|-------------|
| タイヤ状態(分山) | |
| | 8 8 |
| | □ □ |
| | 8 8 8 8 |
| | □ □ □ □ |
| スペア | 10 |
| フロント | 205/80R17.5 |
| リア | 〃 |

| |
|-------|
| キャブ内部 |
| 汚れ |
| 小 |
| シート破れ |
| 無し |

| |
|---------|
| フロントガラス |
| 飛び石有 |



| | |
|---------------------|----------------------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し | |
| エンジン状態 タービンオイル滲み | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 内側錆小 | 車輛状態 ・サブバッテリー充電切れ |

GROOWAVE
Truck dealer