## 車輌状態表

管理No 車名 形状						
G-03058 エルフ 高				Ī		
初年度	型式	1	車体番号			
平成28年03月 TKG-NKR85YN		-NKR85YN	NKR85Y-7006227			
乗員 走行距	離	最大積載量	排気量	車検期限		
3人	70,601 kr	n 100 kg	2,990	cc 抹消	傷	
上物 2016/3 7		エ仕様 作業床高14.6m ター:6047h ユニット	_		飛び石	傷
シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力		The state of the s
F6	4JJ1	有	軽油	150-ps		
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ		
白	有	有	有	有		
ABS	電動ミラー		1	I		
有	左					
その他装備	•	1			修復歴修復箇所	
	ETC1.0,バックカ	リメラ, キーレス, ハロゲ	ンライト, ASR ,H	ISA	無し	
外寸(長さ)	外寸(	(幅)	外寸(高さ)		エンジン状態	ミッション、デフ状態
	5,600 mm	1,940	mm	3,330 mm	タービンオイル滲み	良好
内寸(長さ)	内寸	(幅)	内寸(高さ)		フレーム状態	車輌状態
					内側錆小	
タイヤ状態(分山)	L		<u> </u>	テャブ内部	<del>-</del>	
F 1 ( 10/18/2) P4/	8	8		fn	1	
		$\exists$		小		
	8 8 [	8 8				
				無し		
	スペア 10					00\V\V
フロント	リア			プロントガラス	UK	O INVIA
205/80R17.5 "			飛び石有		Truck dealer	