





VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03016		車名 キャンター		形状 低温冷凍車 ワイドロング 全低床																										
初年度 令和元年06月		型式 TPG-FEB50		車体番号 FEB50-572172																										
乗員 3人	走行距離 146,720 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年6月20日																										
上物 2018/12 東プレ XV32LOC-P エバハウス -30℃設定 2018/12 東プレ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 断熱50mm																														
シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力																										
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有																										
ABS 有	電動ミラー 左																													
その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, DPF (メッキ)Fバンパー、コーナー																														
外寸(長さ) 6,530 mm		外寸(幅) 2,210 mm		外寸(高さ) 3,000 mm																										
内寸(長さ) 4,300 mm		内寸(幅) 2,010 mm		内寸(高さ) 1,860 mm																										
タイヤ状態(分山) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>要交換</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>要交換</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							5	要交換								2	2	要交換	2							スベア	2			
	5	要交換																												
2	2	要交換	2																											
スベア	2																													
フロント 205/85R16		リア //																												
キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し																														
フロントガラス 飛び石有																														

			
			
凹み、カバー割れ		傷	
凹み		曲り 傷凹み	
修復歴		修復箇所	
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ロックロッド曲り ・右Fフェンダー凹み ・左テールランプ割れ	

