



VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02867	車名 レンジャー	形状 アルミブロック ワイド ベッド付 ハイルーフ 2デフ 増トン			
初年度 平成27年07月	型式 LDG-GK8JRAA	車体番号 GK8JRA-10337			
乗員 2人	走行距離 276,358 km	最大積載量 11,300 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 令和7年08月18日	
上物 造りボデー 3方開 丸かんフック22対 スターションホール16個 床鉄 鳥居、アオリ上部縞アルミ 【ステンレス】蝶番、丸棒、精工ラック、サイドバンパー、リアフェンダー、リア支柱					
シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps	
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				
その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,スベアキー,リターダ,キセノンライト,ナビ,DPR,ESスタート (メッキ)Fバンパー、グリル、ミラー、コーナー、ドア、カウルトップ、ワイパー					
外寸(長さ) 9,790 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,500 mm			
内寸(長さ) 7,200 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 左右アオリ900mm Rアオリ800 mm			
タイヤ状態(分山)		キャブ内部			
8 8		汚れ			
8 8 8 8		小			
8 8 8 8		シート破れ			
スベア 10		無し			
フロント 275/70R22.5	リア //	フロントガラス 飛び石有			

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好		
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・横縦根太錆 ・ボディー各所傷凹み		

GROOWAVE
Truck dealer