

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02885	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成22年12月	型式 BDG-XZU334M	車体番号 XZU334-1002759		
乗員 3人	走行距離 35,499 km	最大積載量 150 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2010/12 アイチ SK17A 作業床高さ17.1m バケット200kg				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ハロゲンライト,DPR, ESスタート

外寸(長さ) 6,600 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	8		
フロント		リア	
225/80R16		//	

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有 Fガラス鉄粉付着小



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・バケット傷凹み、付着物 ・操作パネル付着物 ・上物各所傷