

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02901	車名 デュトロ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 パワーゲート ワイドロング 高床		
初年度 令和元年05月	型式 TKG-XZU712M	車体番号 XZU712-0005599		
乗員 3人	走行距離 91,525 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和8年03月02日
上物 2019/4 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 丸かんフック3対 アオリ上部編アルミ アオリパネル鱗ステンレス 精工ラック 2020/3 新明和 オートターン式 1t				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,ハロゲンライト,ナビ,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報,LEDフォグ (メッキ)グリル、コーナー、ミラー
--


外寸(長さ) 6,350 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,790 mm
内寸(長さ) 3,740 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	2	2	2	2
	スベア	10		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 215/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ・ブレーキランプ(オレンジ)点灯 ・サイドブレーキランプ点滅	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷、凹み ・ボディー各所傷凹み ・クレーン操作パネル割れ ・バックカメラ写り悪い ・床板張り替え済み
--------------	--

