

車輛狀態表

管理No G-02851	車名 フォワード	形状 穴掘建柱車		
初年度 平成24年03月	型式 SKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7033836		
乗員 2人	走行距離 328,337 km	最大積載量 100 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和9年04月02日
上物 2012/3 アイチ D70A 吊り上げ2.95t クレーン3段 オーガ ウインチ 油圧取出口 水ポンプ(ホース欠) 抜柱機付(油圧ホース欠) モーメントリミッター無し				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	190-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備	アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPD, HSA
-------	-------------------------------

外寸(長さ)	7,440 mm	外寸(幅)	2,200 mm	外寸(高さ)	3,270 mm
内寸(長さ)		内寸(幅)		内寸(高さ)	

タイヤ状態(分山)

フロント




リア

225/80R17.5

スペア

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 アクスル上部凹み	車輻状態 ・ブームカバー凹み ・上物各所傷凹み ・渦巻ワイヤー補修跡 ・エアー漏れ ・右PW不良 ・エアコン風量弱い

GROOVAVE
Truck dealer