

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02921	車名 キャンター	形状 木平 ワイドロング 全低床		
初年度 平成25年03月	型式 TKG-FEB90	車体番号 FEB90-520152		
乗員 3人	走行距離 94,698 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 丸かんフック3対 アオリ上部縞アルミ 床鉄 精エラック				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ(カラー), スペアキー, ハロゲンライト, ドラレコ, DPF (メッキ)ミラーカバー
-------	---


外寸(長さ) 6,220 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,290 mm
内寸(長さ) 4,340 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 右リアフレームフック部凹み	車輛状態 ・ヘッダーパネル割れ ・床凹み ・床元板割れ穴
-------------------------	---------------------------------------

