

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02959	車名 キャンター	形状 木平 全低床 ワイドロング		
初年度 令和2年04月	型式 2PG-FEB50	車体番号 FEB50-581569		
乗員 3人	走行距離 54,510 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, ハロゲンライト, EZGO, LDWS, アクティブブレーキアシスト (AMB)


外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,230 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,100 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									5	5	5	5							スペア	10		
	8	8																							
	5	5	5	5																					
	スペア	10																							

キャブ内部 汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 205/75R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ヘッダーパネル板割れ ・床板割れ、擦れ ・キャブバックパネル傷 ・左アオリ内板一部鉄板補修 ・ボディー各所傷凹み
--------------	---

