

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03287	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成27年02月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7044347		
乗員 3人	走行距離 *11293 km	最大積載量 150 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2015/2 タダノ AT-121TG 作業床高さ11.9m バケット200kg アワメーター1098h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 4,470 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
		10	10
10	10	10	10
スペア	10		
フロント		リア	
205/85R16		〃	

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジン吹け悪い	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 左Fフレームフック部凹み フレーム所々錆小	車輛状態 ・ブーム先カバー傷凹み ・バケット傷凹み ※車検時走行距離記ミスの為、メーター改ざん扱いとなりますがおそらく実走行になります