




VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03031	車名 プロフィア	形状 4段セルフクレーン リアエアサス 4軸低床 回送用ボデー			
初年度 令和元年08月	型式 2DG-FW1AHG	車体番号 FW1AH-108571			
乗員 2人	走行距離 95,043 km	最大積載量 11,500 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 令和8年4月10日	
上物 2019/4 ユニック URG504H フックイン ラジコン 令和1年8月 山田車体 ウインチ(クレーンラジコンで動作可) 鳥居工具箱 床フック6対 スタンション4対 センターフック8個 歩み板(床下格納) Sバンパーステンレス					
シフト F7	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps	
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				
その他装備 ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ,VSC, ESスタート, 車線逸脱警報,スキャンングルーズ ブリクラッシュセーフティー (PCS) (メッキ)ミラー, ミラーステー, コーナーパネル, グリル, Fバンパー, ドアモール, Sパネルモール, ステップ					
外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,460 mm			
内寸(長さ) 8,600 mm	内寸(幅) 2,480 mm	内寸(高さ) mm			
タイヤ状態(分山)		キャブ内部			
5 5		汚れ			
8 5		小			
5 5 5 5		シート破れ			
5 5 5 5		無し			
スベア 8					
フロント 265/70R19.5	リア	フロントガラス 飛び石有			

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好		
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷、タッチペン 歩み板寸法：長さ2200mm 幅370mm		

