

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03286	車名 クオン	形状 アルミブロック 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成27年01月	型式 QKG-CG5ZA	車体番号 CG5ZA-30423		
乗員 2人	走行距離 1,237,123 km	最大積載量 13,900 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2015/1 昭和車体 5方開 引出しフック18対 床フック5対 スタンション3対 センタースタンション1個				

シフト エスコットV	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 ブラウン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備  
キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー, ドラレコ,EHS,トラフィックアイクルーズ


外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,250 mm
内寸(長さ) 9,600 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 700mm リアアオリ600 mm

タイヤ状態(分山)			
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	5
スベア	8		

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 245/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 内側錆	車輛状態 ・アオリ内側傷凹み ・床板擦れ ・ボディー各所傷凹み
---------------	--

**GROOWAVE**  
Truck dealer