

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02892	車名 リエッセ	形状 マイクロバス 29人乗り EX ハイルフ ロング 総輪エアサス		
初年度 平成26年06月	型式 SDG-XZB51M	車体番号 XZB51-0001941		
乗員 29人	走行距離 101,057 km	最大積載量	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 29座席(運転席、助手席、補助席7席含む) 自動スライドドア オートステップ モケットシート リクライニング付 各席エアコン吹出口付 ドリンクホルダー 左上棚 換気扇				

シフト AT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 無	エアバッグ 無
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 運転席シートヒーター

外寸(長さ) 6,990 mm	外寸(幅) 2,030 mm	外寸(高さ) 2,750 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	要交換	
5	5	5	5
スベア	欠		
フロント 215/70R17.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
有り	右リアインナーパネル凹み、修正

エンジン状態 エンジンブレ小 ロッカーカバー、吸気ダクト破れオイル漏れ	ミッション、デフ状態 Fロアアーム突き上げ
フレーム状態 リアクロスメンバー凹み	車輛状態 ・右ステップ凹み ・天張り一部剥がれ、テープ補修 ・左ドアウェザーストリップ剥がれ ・AC不良、ベルト鳴き ・ホイールカバー傷凹み ・オーディオ不良

