


# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輌状態表

管理No G-02860	車名 ギガ	形状 低温冷凍車 リアエアサス								
初年度 平成25年11月	型式 QKG-CYL77A	車体番号 CYL77A-7004202								
乗員 2人	走行距離 497,082 km	最大積載量 12,800 kg								
排気量 9,830 cc										
車検期限 抹消										
上物  2014/11 サーモキング UT1200SR3 -29°C設定 スタンバイ付 エバハウス 別エンジン式 2013/9 矢野特殊 リア観音扉 サイト観音扉 床キーストン ジョロダーレール4列 ラッシング3段 断熱80mm 仕切り板										
シフト スムーサーG	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps						
車体色 紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有						
ABS 有	電動ミラー 左									
その他装備 バックカメラ、アルミホイール、キセノンライト、HSA、IESC、ミリ波車間クルーズ 【メッキ】ミラー(右のみ)、ミラーステー、コーナーパネル、バンパー、グリル										
外寸(長さ) 11,960 mm	外寸(幅) 2,500 mm	外寸(高さ) 3,760 mm								
内寸(長さ) 9,310 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2340mm 門口2300 mm								
タイヤ状態(分山)			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">キャブ内部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚れ</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>シート破れ</td> <td>有り</td> </tr> </tbody> </table>		キャブ内部		汚れ	中	シート破れ	有り
キャブ内部										
汚れ	中									
シート破れ	有り									
フロント 275/80R22.5	リア 〃		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">フロントガラス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飛び石有</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		フロントガラス		飛び石有			
フロントガラス										
飛び石有										



**GROOWAVE**  
Truck dealer