

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02829	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成28年02月	型式 TKG-NKR85YN	車体番号 NKR85Y-7005938		
乗員 3人	走行距離 119,594 km	最大積載量 350 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月05日
上物 2016/1 アイチ SH15B 電工仕様 作業床高さ14.6m バケット250kg サブバッテリー付 ウインチ 充電用コンセント(コード有) トータルアワメーター：8640.5h ユニットアワメーター732.9h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,ハロゲンライト,ASR,DPD,ドラレコ(SDカード無)
--


外寸(長さ) 5,800 mm	外寸(幅) 1,940 mm	外寸(高さ) 3,290 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スペア	10			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スペア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 錆小(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左キャブステップカバー割れ ・上物操作BOX凹み ・ブーム先カバー割れ ・キーレス不良 ・上物各所傷凹み
-------------------------	---

