

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

| | | |
|----------|---|------------------------|
| 管理No | 車名 | 形状 |
| G-03041 | エルフ | 低温冷凍車 ワイドロング パワーゲート 高床 |
| 初年度 | 型式 | 車体番号 |
| 平成28年03月 | TPG-NPR85AN | NPR85-7059860 |
| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 |
| 3人 | 836,689 km | 2,000 kg |
| 乗員 | 走行距離 | 排気量 |
| 3人 | 836,689 km | 2,990 cc |
| 乗員 | 走行距離 | 車検期限 |
| 3人 | 836,689 km | 抹消 |
| 上物 | | |
| | 2016/3 東プレ XV32LOC-P エバハウス -30°C設定 | |
| | 2016/3 東プレ リア観音扉 左スライドドア ラッピング2段 システムフロア 断熱50mm | |
| | 2016/10 新明和 格納ゲート 1t 箱内リモコン | |

| | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------|
| シフト | 原動機 | ICターボ | 燃料 | 馬力 |
| F6 | 4JJ1 | 有 | 軽油 | 150-ps |
| 車体色 | AC | PS | PW | エアバッグ |
| 白 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ABS | 電動ミラー | | | |
| 有 | 左 | | | |


| |
|--|
| その他装備 |
| ETC2.0,バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, ASR, DPD, HSA |

| | | |
|----------|----------|----------|
| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
| 6,380 mm | 2,210 mm | 2,960 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
| 4,270 mm | 2,060 mm | 1,800 mm |

| | |
|-----------|-----------|
| タイヤ状態(分山) | |
| | 2 2 |
| | □ □ |
| | 2 2 2 5 |
| | □ □ □ □ |
| スペア | 5 |
| フロント | 195/85R16 |
| リア | 〃 |

| |
|-------|
| キャブ内部 |
| 汚れ |
| 中 |
| シート破れ |
| 有り |

| |
|---------|
| フロントガラス |
| 飛び石有 |



| | |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し | |

| | |
|--------|-------------|
| エンジン状態 | ミッション、デフ状態 |
| 良好 | 良好 |
| フレーム状態 | 車輌状態 |
| 良好 | ・90度ストッパー折れ |

GROOWAVE
Truck dealer