

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03276	車名 コンドル	形状 アームロール		
初年度 平成20年03月	型式 BDG-MK36C	車体番号 MK36C-07446		
乗員 2人	走行距離 401,616 km	最大積載量 3,850 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2008/3 新明和 CCA44-21 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,キセノンライト,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー (メッキ)Fバンパー、コーナーミラー
-------	---

外寸(長さ) 5,920 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,440 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	要交換	2	
2	2	要交換	要交換
スペア	欠		
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有 Fガラス石割れ1cm



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 ・エンジンブレ小 ・エンジンチェックランプ点灯 ・インタークーラーパイプオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 左Fフレームフック部凹み フレーム所々錆小	車輛状態 ・左右キャブサブメンバー凹み ・Fインナーパネル凹み ・キャブバックパネル傷 ・サブフレーム切れ小 ・左右下部ローラー凹み ・運転席シート座柄違い ・コンソールBOX蓋割れ
------------------------------------	--

