

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02556	車名 エルフ	形状 Lゲートダンプ フルフラットロー 3t4ナンバー		
初年度 平成27年09月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7049502		
乗員 3人	走行距離 54,983 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 新明和 DRF2-0110SY				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, ASR ,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 3,040 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 205/75R16	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・コボレーン枠曲り、シート破れ ・リアフェンダー凹み ・外装仕上げ済

