

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03109	車名 キャンター	形状 2.9t吊5段クレーン 木平 ワイド超ロング 高床		
初年度 平成26年04月	型式 TKG-FEB90	車体番号 FEB90-530349		
乗員 3人	走行距離 367,135 km	最大積載量 3,350 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/4 タダノ ZE295HR フックイン ラジコン 3方開 ロープホール4対 鳥居加工物 床鉄				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,DPF


外寸(長さ) 6,870 mm	外寸(幅) 2,120 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ) 3,910 mm	内寸(幅) 1,980 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)			
	10	10	
8	5	8	5
スベア	5		

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ アオリパネル歪み、ズレ ・ 左右リア内板割れ、鉄板当て補修 ・ 電格ミラー作動不良 ・ リアアオリ曲り ・ 左右精工ラック欠 ・ 床裏一部割れ ・ 床錆穴
--------------	---

