

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02912	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成24年09月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-10946		
乗員 3人	走行距離 25,953 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2012/8 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,DPR

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,420 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 225/90R17.5	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 左リアフレームフック部凹み フレーム所々錆	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・ボディー各所傷凹み ・アオリ内板、床板割れ穴 ・クレーンフレーム凹み ・操作レバー曲り ・風向切替えノブ不良 ・ETC取付不良

