

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03112	車名 レンジャー	形状 5台積みキャリアカー 増トン 亀の子キャブ 2デフ ワイド		
初年度 平成27年05月	型式 LDG-GK8JWAA	車体番号 GK8JWA-10405		
乗員 2人	走行距離 443,744 km	最大積載量 8,700 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 抹消
上物 2015/4 尾張車体 あゆみ板				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,スベアキー, アイドリングストップ, リターダ, キセノンライト, ドラレコ(SDカード欠),DPR, ESスタート,デフロック
--

外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,650 mm
内寸(長さ) 9,600 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)			
	10	10	
5	5	5	5
要交換	要交換	要交換	要交換
スベア	5	5	
フロント 275/70R22.5	リア 245/70R19.5		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 右フロントガラス割れ1cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 シリンダーヘッドオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・上物各所傷

GROOWAVE

Truck dealer