

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03049	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 ベッド付 ワイド リアエアサス		
初年度 平成28年10月	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7102099		
乗員 2人	走行距離 577,550 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和7年10月30日
上物 2016/10 東プレ XL42LOC-U -30℃設定 2016/10 東プレ 左サイド観音扉 リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン ジョルダールール				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アルミホイール, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPD, HSA
--


外寸(長さ) 8,780 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,310 mm
内寸(長さ) 6,240 mm	内寸(幅) 2,250 mm	内寸(高さ) 2,140 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スペア	5		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スペア	5																							

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 ・左キャブフロアー凹み ・左フロアーメンバー交換
-----------	-------------------------------------

エンジン状態 オイルフィルターオイル漏れ	ミッション、デフ状態 MTギア抜け 3速ギア鳴り
-------------------------	-----------------------------

フレーム状態 左右リアアックスル上部フレーム凹み	車輛状態 ・左キャブステップ凹み ・リア扉内側割れ ・冷凍機冷え不良 ・箱内パネル傷凹み ・キーレス不良 ・センターコンソールBOX蓋割れ
-----------------------------	---

