

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                             |                    |                          |                 |            |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03107                             | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>アルミウイング ワイド リアエアサス |                 |            |
| 初年度<br>平成30年06月                             | 型式<br>2KG-FC2ABG   | 車体番号<br>FC2AB-104904     |                 |            |
| 乗員<br>2人                                    | 走行距離<br>178,897 km | 最大積載量<br>2,750 kg        | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2018/4 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 |                    |                          |                 |            |

|              |             |            |          |              |
|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>プロシフト | 原動機<br>A05C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>青     | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有     | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール, 鍵札, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー<br>DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS) 【メッキ】Fバンパー、グリル |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,360 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,520 mm          |
| 内寸(長さ)<br>6,260 mm | 内寸(幅)<br>2,400 mm | 内寸(高さ)<br>2430mm リア門2330 mm |

|                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                                                                  |    |
| <div><div><div>8</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div></div><div>スベア</div><div>5</div></div><div><div>8</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div></div><div></div></div></div> |    |
| フロント                                                                                                                                                                                       | リア |
| 225/80R17.5                                                                                                                                                                                |    |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                            |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・アオリ内張り傷凹み<br>・荷箱内パネル擦れ |

