

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02865	車名 プロフィア	形状 セルフローダー 重機運搬車 4軸低床		
初年度 平成16年10月	型式 PK-FW1EWWA	車体番号 FW1EWW-10080		
乗員 2人	走行距離 965,300 km	最大積載量 11,500 kg	排気量 12,910 cc	車検期限 令和8年05月13日
上物 2004/10 フジタ自動車 DL ウインチ(ラジコン付き) 自動あゆみ スタンションホール6個 引出しフック4対 丸かんフック4個 フェンダー、サイドバンパーステンレス				

シフト F7	原動機 E13C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, リターダ, キセノンライト, DPR, ESスタート, デフロック (メッキ)Fバンパー、コーナー、グリル、ミラー、カウルトップ
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------

外寸(長さ) 11,780 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,320 mm
内寸(長さ) 8,850 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)	10	10	10	10
	10	10	10	10
	10	10	10	10
	10	10	10	10
スペア	欠			
フロント 245/70R19.5	リア //			

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ロッカーカバーオイル漏れ	ミッション、デフ状態 デフ補修跡跡
フレーム状態 所々錆 リアNO1クロスメンバー交換	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床割れ、浮き ・鳥居傾き ・キャブ取付サスオイル漏れ ・縦、横根太錆穴 ・歩み取付ホイスシリンダーオイル漏れ ・マフラー突き上げ ・エア漏れ小

