

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02884	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年12月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7071781		
乗員 3人	走行距離 46,624 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2014/12 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 2014/11 小平 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,ハロゲンライト


外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,430 mm	内寸(幅) 2,190 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スペア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スペア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ)	車輛状態 ・床板割れ浮き、補修跡 ・クレーンワイヤーキンク ・外装仕上げ済み
-------------------------	---

