

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輌状態表

管理No	車名	形状
G-03076	エルフ	低温冷凍車 ワイドロング フルフラットロー
初年度	型式	車体番号
平成28年02月	TPG-NPR85AN	NPR85-7058700
乗員	走行距離	最大積載量
3人	212,030 km	2,950 kg
排気量	2,990 cc	車検期限
		抹消
上物		
	2016/2 菱重 TDJS50A-L2 エバハウス -30°C設定	
	2016/2 日本フルハーフ リア3枚観音扉 仕切り板 断熱50mm	

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4JJ1	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備	バックカメラ, スペアキー, ハロゲンライト, ASR, DPD, HSA
-------	---------------------------------------

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,700 mm	2,130 mm	3,200 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
4,510 mm	1,900 mm	1,990 mm

タイヤ状態(分山)	
	8 8
	□ □
	8 8 8 8
	□ □ □ □
スペア	10
フロント	リア
205/80R17.5	〃

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輌状態 ・荷箱内パネル傷凹み  外気温22°C スタート 22.3°C→1h -1.0°C→4h-12.0°C

**GROOWAVE**  
Truck dealer