

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02711	車名 エルフ	形状 巻込みパッカー		
初年度 平成24年03月	型式 SKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7023226		
乗員 3人	走行距離 70,106 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月27日
上物 2011/9 フジマイティー LP581 巻込み式 5.1立米 連続スイッチ 汚水タンク				

シフト スーマーEX	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, ハロゲンライト, ASR, ナビ, DPD
---


外寸(長さ) 5,180 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,220 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
8	8		
8	8	8	8
スベア 10			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 195/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷</li> <li>・右ドアウインカーレンズズレ</li> <li>・上物作動油漏れ</li> <li>・汚水タンク凹み ・押込み板パッチ当て補修</li> <li>・キーレス不良</li> <li>・外装仕上げ済み</li> <li>・上物自社載せ替え</li> </ul>

