

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03090	車名 フォワード	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド リアエアサス		
初年度 平成30年08月	型式 2RG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7132257		
乗員 2人	走行距離 154,687 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2018/7 日本フルーフ 融雪仕様 リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, アルミホイール, アイドリングストップ, ハロゲンライト, エアサスコントローラー, DPD, HSA, IESC, 車両ふらつき警報, ミリ波車間クルーズ (メッキ)Fバンパー, グリル, コーナー, ミラー, ミラーステア, ドアノブ, ドア
--

外寸(長さ) 8,610 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,490 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,420 mm	内寸(高さ) 2400 リア門2300 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱内傷、擦れ

