

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03270	車名 キャンター	形状 高所作業車		
初年度 平成17年10月	型式 PA-FE73DEY	車体番号 FE73DEY-510069		
乗員 3人	走行距離 34,296 km	最大積載量	排気量 4,890 cc	車検期限 抹消
上物 作業床高さ22.1m バケット200kg アワメーター：6867h				

シフト I5	原動機 4M50	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 140-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, ハロゲンライト, DPF, EZGO

外寸(長さ) 7,350 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 3,200 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スベア	10		
フロント 205/80R17.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 E/G廻りオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・ブームカバー凹み ・キーレス不良 ・AC風向き切り替えノブ不良 ・燃料タンク凹み

