

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03281	車名 デュトロ	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイドロング 全低床		
初年度 平成23年12月	型式 SKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0001778		
乗員 3人	走行距離 522,353 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2011/10 ユニック URU294N フックイン ラジコン 造りボデー 3方開 丸かんフック4対 スターションホール4個				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPR, ESスタート
--

外寸(長さ) 6,240 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ) 3,720 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	10		
フロント 215/70R17.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
有り	・左Fピラー修正凹み ・左リアピラーアウター交換 ・キャブフロアー凹み

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・床擦れ、割れ穴 ・ボディー枠各所P剥げ錆 ・ボディー各所傷凹み ・横根太錆 ・クレーンブーム傷凹み ・クレーンポスト凹み小 ・リアフェンダー凹み
--------------------	---

