

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03093	車名 ファイター	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド リアエアサス		
初年度 令和元年05月	型式 2KG-FK64F	車体番号 FK64F-601885		
乗員 2人	走行距離 131,131 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和8年02月15日
上物 2019/3 日本フルハーフ W4D2295 リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 紺色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, ドラレコ(SD欠),DPF, EZGO (メッキ)フロントバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステイ、ドアノブ、ドア、ステップ
--

外寸(長さ) 8,620 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,520 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2400mm リア門2290 mm

タイヤ状態(分山)	
<div><div><div>10</div><div></div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>スベア</div><div>10</div></div><div><div>10</div><div></div><div>10</div><div>10</div><div></div><div></div></div></div>	
フロント	リア
225/80R17.5	//

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ラジエーター傷	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左右アオリ内張り傷凹み、切れ穴

