

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02976	車名 エルフ	形状 2.6t吊4段クレーン 木平 ワイドセミロング 高床		
初年度 平成15年10月	型式 KR-NPR72GR	車体番号 NPR72G7403136		
乗員 3人	走行距離 147,477 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,980 cc	車検期限 抹消
上物 2003/9 ユニック URU264 フックイン ラジコン アウトリガーフロート加工 3方開 床鉄 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HJ1	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 スペアキー, アイドリングストップ, クラッチフリー

外寸(長さ) 5,220 mm	外寸(幅) 2,010 mm	外寸(高さ) 2,690 mm
内寸(長さ) 2,850 mm	内寸(幅) 1,920 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	5		
フロント 205/85R16	リア //		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ・ ロッカーカバーオイル漏れ ・ 排圧高い	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み、付着物 ・ クレーンブーム垂れ ・ クレーンフレーム凹み小 ・ フックイン取り出し、スピーカー不良 ・ クレーンワイヤーキンク ・ 非常ボタン不良 ・ 過巻不良 ・ 過重計割れ ・ マフラー錆穴 ・ 左アウトリガー加工物重くて下へ垂れ

