

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表


管理No	車名	形状		
G-03238	エルフ	アルミブロック 標準ロング フルフラットロー		
初年度	型式	車体番号		
令和元年07月	2RG-NLR88AR	NLR88-7000515		
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	80,957 km	2,000 kg	2,990 cc	抹消
上物				
3方開 丸かんフック4対 ラッシング1段 精工ラック				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F5	4JZ1	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備				
バックカメラ(カラー)、キーレス、スペアキー、アイドリングストップ、ハロゲンライト、DPD、HSA、LDWS、IESC、ブリクラッシュブレーキ (PCB) (メッキ)Fバンパー、グリル、ステップ、ドアノブ、コーナー				

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,110 mm	1,900 mm	2,150 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
4,340 mm	1,780 mm	500 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント	リア		
205/75R16	//		

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
無し
フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好
フレーム状態	車輛状態
良好	・アオリ内張り傷凹み ・ポディー各所傷凹み

