


VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03204	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 パワーゲート ウィドロング 高床												
初年度 平成29年06月	型式 TPG-FEB80	車体番号 FEB80-551734												
乗員 3人	走行距離 152,673 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消										
上物														
2017/6 東プレ XV32LOC-P エバハウス -30℃設定 2017/6 東プレ 左サイドドア リア観音扉 ラッピング2段 床縞アルミ 断熱50mm 2017/6 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン														
シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps										
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有										
ABS 有	電動ミラー 左													
その他装備														
バックカメラ, キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, DPF, EZGO														
外寸(長さ) 6,400 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,990 mm												
内寸(長さ) 4,310 mm	内寸(幅) 1,930 mm	内寸(高さ) 1,810 mm												
タイヤ状態(分山)			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">キャブ内部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">汚れ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小</td> </tr> <tr> <td colspan="2">シート破れ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">無し</td> </tr> </tbody> </table>		キャブ内部		汚れ		小		シート破れ		無し	
キャブ内部														
汚れ														
小														
シート破れ														
無し														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">フレーム状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">フレーム所々錆小</td> </tr> </tbody> </table>		フレーム状態		フレーム所々錆小							
フレーム状態														
フレーム所々錆小														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>フロント 215/70R17.5</th> <th>リア 〃</th> </tr> </thead> </table>			フロント 215/70R17.5	リア 〃	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">車輌状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 荷箱内パネル傷凹み 燃料タンク凹み 外気温26°C スタート 23°C→2h-16.5°C </td> </tr> </tbody> </table>		車輌状態		<ul style="list-style-type: none"> 荷箱内パネル傷凹み 燃料タンク凹み 外気温26°C スタート 23°C→2h-16.5°C					
フロント 215/70R17.5	リア 〃													
車輌状態														
<ul style="list-style-type: none"> 荷箱内パネル傷凹み 燃料タンク凹み 外気温26°C スタート 23°C→2h-16.5°C														



GROOWAVE
Truck dealer