

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02753	車名 エルフ	形状 保冷バン 高床 ワイドロング		
初年度 平成30年12月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7001443		
乗員 2人	走行距離 132,791 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/12 日本フルハーフ リア3枚観音扉 スライドサイドドア オートフロアー				

シフト スムーサーEX	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			




その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)

外寸(長さ) 6,590 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,220 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 1980mm 門口1960 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有

 	 
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイルしみ エンジン左側プレッシャーSW付近オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み ・リア扉内側切れ穴 ・看板消し塗装