VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-03146	エルフ	高所作業車		
初年度	型式		車体番号	
令和2年06月	2PG-NKR88N		NKR88-7005992	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	4,774 km		2,990 cc	令和8年06月04日

上物

2020/4　タダノ　AT-220TG　作業床高さ22.0m　バケット200kg　アワメーター：578h

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4JZ1	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備

ETC2.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR ,DPD, HSA

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
7,450 mm	1,910 mm	3,170 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)

	8		8	
10	10		10	10
スペア	10			

フロント	リア
215/70R17.5	〃

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・バケット傷凹み

GROOWAVE
Truck dealer